

Auf folgendes muss beim Schweißen geachtet werden:

- Es muss ein Handschutzschild, bzw. ein Schweißhelm verwendet werden.
- Niemals direkt in den Lichtbogen schauen, da die Augen geschädigt werden.
- Der Arbeitsplatz muss anderen Personen gegenüber von der Strahlung abgeschirmt werden.
- Die Schutzkleidung am Körper sollte Feuerfest und Strahlungsundurchlässig sein.
- Spezielle Schweißhandschuhe müssen getragen werden.
- Auf Grund von Strahlungs- und Verbrennungsfahr stets alle Körperteile mit Kleidung bedecken.
- Auch beim Punkten und Heften alle Maßnahmen berücksichtigen.
- Beim Schweißen entstehen teils giftige Dämpfe: Niemals direkt einatmen.
- Dämpfe und Rauch im Schweißbereich müssen mittels einer Absaugeinrichtung abgesaugt werden.
- Beim Schweißen entstehen sehr hohe Temperaturen, deshalb niemals mit der ungeschützten Hand berühren.
- Wichtig! Sollten sie einen Herzschrittmacher haben, teilen Sie dies umgehen ihrem Kursleiter mit.
- Beim Anschleifen oder Polieren von Materialien ist immer eine Schutzbrille zu tragen.
- Der Arbeitsraum muss immer belüftet werden.
- Jeder Kursteilnehmer muss stets dafür sorgen, dass andere Kursteilnehmer keinen Schaden durch sein eigenes Verhalten davon tragen.
- Den Anweisungen der Kursleiter ist unbedingt Folge zu leisten.
- Bei allen Schweißverfahren ist das Tragen von Kontaktlinsen untersagt.
- Das Mitführen von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten ist verboten
- Das Tragen von Schmuck am Körper (Halsketten, Ohrringe, Uhren, Ringe) ist aus versicherungstechnischen Gründen und zur eigenen Sicherheit nicht zulässig.

Sämtliche Schutzausrüstung wird von der Fa. Merkle Schweißtechnik GmbH zur Verfügung gestellt.

Jeder Kursteilnehmer ist dazu angehalten die oben aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Ich habe mir die Sicherheitsbestimmungen durchgelesen und verstanden.
Ich bin für die Einhaltung verantwortlich.